



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI


Provincia di Pescara

Prot. n. 10636 del 15/12/2016

Sisma 2016

- Pubblicazione ESITI verifiche agibilità sopralluoghi FAST -

Nominativo	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub.	Esito sopralluogo FAST
Mancini Mario (condominio piazza Kennedy)	piazza Kennedy	6	382		Sopralluogo non eseguito: già esito B sisma 2009
Paciotti Anna Maria Chiara	2° vico Fossato	6	43		Agibile
Colangelo Giovanni	piazza Plebiscito	6	299		Sopralluogo non eseguito: rifiutato, già esito C sisma 2009
Sborlini Anna	via Orientale, 17	7	296		Agibile
D'Andrea Fabrizio (condominio Aida B)	via S. Clemente, 61	7	2165		Agibile
Di Virgilio Palma	via S. Clemente, 22	7	1204		Sopralluogo non eseguito: già agibile sopralluogo Ater
Tiberio Concetta	via S. Clemente, 22	7	1204		
Di Nicolantonio Nicola	via G. Impastato	7	1456	10	Sopralluogo NON eseguito: locale commerciale
Di Lorenzo Annamaria	2° vico Fossato, 30	6	49-51		Agibile
Di Nicolantonio Nicola	via G. Impastato	7	1456	4-5-6	Sopralluogo NON eseguito: locale commerciale
Di Nicolantonio Nicola	via Roma, 72	7	361		Non utilizzabile
Di Nicolantonio Nicola	via Roma, 184	4	376		Agibile
Sborlini Mario	via Fara	7	1827		Agibile
Anelli Alessandra	via San Vittorino	7	128	1	Sopralluogo NON eseguito: cinema
Smarrelli Giuseppe (condominio la Fondiaria)	via Maragona, 13	7	448		Agibile
Crocetta Chiacchia Lola	via Garibaldi, 120	7	135 ?		Richiesto approfondimento Aedes
Di Nunzio Augusto Domenico	via Falcone e Borsellino, 6	7	2225		Agibile
Giuliani Valerio	via Gorizia, 2	7	2169		Agibile
Giuliani Valerio	via Gorizia, 11	7	1208		Agibile
Cappelletti Patricia	via Garibaldi	7	2683		Sopralluogo non eseguito: proprietari non tutti presenti
D'Intino Mario	via Settimio Di Battista	7	114		Agibile
Salce Vincenzo	via del Buco, 10	6	292		Non utilizzabile per solo rischio esterno
Cappola Stefano					
Cappola Stefano					
Cappola Monica					
Cappola Daniela					
Cappola Giovanni					
Pesce Dante					
Mancini Mario (condominio 11 pini)	via S. Clemente	7	2165		Richiesto approfondimento Aedes
Mancini Mario	via Madonna delle Grazie, 11	6	302		Agibile
Mancini Mario	via G.D'Annunzio, 20	7	1489		Agibile
Mancini Mario (condominio Rosa dei Venti)	via G.D'Annunzio, 54	7	2482		Agibile
Di Giulio Ettore	via Settimio Di Battista	7	60	18	Agibile
Trovarelli Domenico	via Mazzini, 161	6	92		Sopralluogo non eseguito: proprietari non tutti presenti
Di Giulio Rino	via F. De Pompeis, 22	6	740		Agibile
Camerata Maria	via Fara Vecchia, 21	7	2001		Sopralluogo non eseguito: già esito B sisma 2009
Bernardone Liliana	vico della Croce, 2	6	163 - 150		Richiesto approfondimento Aedes
Mascioli Pino	via Castagna, 9	7	2575		Agibile
Di Donato Anna Domenica	via Settimio Di Battista	7	80		Sopralluogo non eseguito: proprietari non tutti presenti
Trubiani Franca Maria	via Roma, 96	7	400		Richiesto approfondimento Aedes
Santoro Andrea	via G.D'Annunzio, 42	7	1438		Agibile
Caiani Giulia	via Gorizia, 18	7	35	6	Agibile
Caiani Giulia	via Gorizia, 18	7	35		Richiesto approfondimento Aedes
Campobassi Sandra Daniela	via Garibaldi	7	306		Sopralluogo non eseguito: proprietari non tutti presenti
Lattanzio Anna Maria	1° vico di via Fara	4	374		Agibile
Varrasso Cinzia	via Trento, 10	7	38 - 39		Agibile
Zana Chiara	via F Di Nicolantonio	7	164		Sopralluogo non eseguito: proprietari non tutti presenti
De Luca Rosaria	via Mazzini, 123-125	6	83		Non utilizzabile
Di Rocco Guerino	2 via Orientale, 4	7	749		Agibile
Di Tommaso Luciano	via Vignola, 43	7	2025		Agibile
Flaminio Antonio	via F De Pompeis, 2	6	206		Sopralluogo non eseguito: già esito B sisma 2009
Tarquinio Dielma	via Garibaldi, 11	7	858		Sopralluogo non eseguito: già esito B sisma 2009
Cafarelli Giuseppina	via Vignola, 29	7	372		Non utilizzabile
Tarquinio Diana	via Tufano, 2	7	199		Non utilizzabile
Trubiani Oriana e Miriam					





COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

Provincia di Pescara

Prot. n. 10636 del 15/12/2016

Sisma 2016

- Pubblicazione ESITI verifiche agibilità sopralluoghi FAST -

Nominativo	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub.	Esito sopralluogo FAST
Natale Antonio	via Orientale, 22	6	875		Richiesto approfondimento Aedes
Gostoli Bruna	via Maragona, 28	5	321	6	Sopralluogo non eseguito: proprietari non tutti presenti
Trovatelli Bice	via Tufaro, 13	7	217	3	Sopralluogo non eseguito: proprietari non tutti presenti
D'Aprile Francesco	2° via Orientale, 1	7	1445		Agibile
Argentieri Angelo	via Roma, 77	4	447		Non utilizzabile per solo rischio esterno
Argentieri Valeria	via Roma, 79	4	317	4-5	Agibile
Pierantoni Mariangelica	corso Mazzini	6	23		Sopralluogo non eseguito: già esito C sisma 2009
Mastrogiacomo Laura	via Torrione, 15	6	359		Richiesto approfondimento Aedes
Carella Patrizia	1° vico via San Vittorino	6	245		NON utilizzabile
Chella Umberto	via San Vittorino, 54	6	427	6	Agibile
Corbucci Romana	via F. De Pompeis	6	202	4	NON utilizzabile
Di Russo Concetta	via Roma, 87 - 89 - 91 -93	4	329-330-429		NON utilizzabile
Fagnano Romano Elisabetta	via Roma, 75	4	317	3	NON utilizzabile
Cappola Michele	via Madonna dell'Arco, 10	3	546		Richiesto approfondimento Aedes
Francia Antonio	piazza Kennedy	6	382		Sopralluogo non eseguito: proprietari non tutti presenti
Pezzi Giuseppina	via Castelluccio, 13	6	352		Sopralluogo non eseguito: proprietari non tutti presenti
Marulli Nino	via Karol Wojtyla, 7	7	2722		Agibile
Zanelli Andrea	via della Repubblica, 10	7	291		Edificio in c.a. - Agibile
De Angelis Rosanna	via Garibaldi, 195	7	544		Edificio in muratura - NON utilizzabile
Di Nicolantonio Irma	via Garibaldi, 65	7	792		Richiesto approfondimento Aedes

